

EP-2304 / EH-2934-1

Ragasztó epoxi szerszámtáblához

Kétkomponensű epoxi

© RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG

MAEI - Rev.Status: 01-2021/07/01 - HU

- 1 / 2

Fő tulajdonságok

- Hasonló színű, sűrűségű, keménységű, hőtartó és hőtágulási együtthatójú, mint az epoxi szerszámtábla

Alkalmazások

- WB-0700 epoxi szerszámtábla ragasztása

Feldolgozási adatok

		Egység	EP-2304	EH-2934-1
Szín	optikai		zöld	sárgás
Keverési arány		Súly	100	20
Keverési arány		Térf.	100	10
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,88	kb. 1,02

		Egység	EP-2304 / EH-2934-1
Fazekidő 25 °C-on	500 ml	perc	50 - 60
Minimális keményedési idő	25°C	h	16

Edzés után/mechanikai tulajdonságok

Edzés		Egység	EP-2304 / EH-2934-1 16h helyiség hőmérsékleten + 14h 120 °C-on
Szín		optikai	világos zöld
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,90
Keménység	ISO 868	Shore D	75 - 80
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	35 - 45
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	115 - 120
Üvegesedési hőmérséklet, Tg	DSC	°C	115 - 120
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	65 - 70
E-modul nyomószilárdságból	ISO 604	MPa	3.000 - 3.500
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	45 - 50
E-modul hajlítószilárdságból	ISO 178	MPa	3.000 - 3.500

EP-2304 / EH-2934-1**Ragasztó epoxi szerszámtáblához**

Kétkomponensű epoxi

Megmunkálási utasítások

A feldolgozási hőmérséklet és az anyag 20–25 °C hőmérsékletű legyen.

Keverje össze jól a komponenseket a megadott keverési arányban.

A mechanikai tulajdonságok és a hőmérsékleti ellenállás csak akkor érhető el, ha utókeményedés következik be a kikeményedési ajánlásnak megfelelően.

Ajánlott edzési ciklus

Miután szobahőmérsékleten először 12–24 órán át keményedett, az alkatrészeket fokozatosan 120 °C-ra melegíti, majd 14 órán át 120 °C hőmérsékleten utókezelet. Ezután az alkatrészt lassan kell lehűteni. A szobahőmérsékleti keményedési idő, valamint a hevítési és hűtési sebesség az alkatrész rétegvastagságától függ.

Csomagolás

RAKU® TOOL EP-2304	5 kg
RAKU® TOOL EH-2934-1	1 kg, 6 x 1 kg

Tárolás

Az eredeti tartályokat tömören le kell zárni és száraz helyen, 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolni. Megfelelő tárolás esetén a termékek eltarthatósági ideje a termék címkéjén lévő idő. A kibontott tartályokat mindig le kell zárni és a lehető leghamarabb el kell dolgozni.

Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.